


**Vahingonkärsijä:****Vahingonaiheuttaja (Vastapuoli):**

Nimi/Yritys: Vesilahden Kunta

Osoite/Yhteystiedot: Lindinkuja 1

**Vahingon tiedot:**

Aika (pvm ja klo): 28.2.2026 Kello 22:40

Paikka: Vesilahti Kaustalantie / Kesontien X Risteys.

Kuvaus vahingosta: (Mitä tapahtui, miten vahinko aiheutui?)

Kaustalantiella tehty valokuitu kaivauksia jotka aloitettu 2021. Ja jatkettu vuoteen 2025. Viimeisimmän kaivaustyön jälkeen tietä ei ole pistetty kuntoon kunnolla. Tiehen aina vaan laitettu kiveä / hiekkaa, ei koskaan uutta asfalttia. Nyt talven jälkeen tähän kohtaan routa tehnyt tiehen tuhoa ja vesi/jää ollut tiessä ja Oikea takarengas osunut tähän koloon ja jousi mennyt poikki.

*Liitteenä kuvat tiestä*

**Korvausvaatimus:**

Vaadin vahingonkorvauksena yhteensä: 620 euroa.

**Eritelty vaatimus:**

- Esinevahinko (esim. korjauskulu tai uuden hinta)  
620e arvio uudesta joudesta +työ. Auto käytetty huollossa osuman jälkeen 5.3.2026 jossa tarkastettu auto ja vaihdettu jarrupalat/levyt pyynnöstä.
- *Liitteenä kuitit/laskuarvio*

**Perustelut kunnan korvausvelvollisuudelle ovat:**


- **Lakisääteinen kunnossapitovelvollisuus:** Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa kunnan pitämään asemakaava-alueen kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Jos tiessä on reikiä, jotka vaarantavat turvallisuuden tai aiheuttavat vahinkoa, kunta on ensisijainen vastuutaho suhteessa tienkäyttäjään.
- **Valvontavastuun laiminlyönti:** Kunta myöntää sijoitus- ja kaivuluvat valokuituyhtiöille. Luvan antajana kunnalla on velvollisuus valvoa, että työ

suoritetaan lupaehtojen mukaisesti ja tie palautetaan asianmukaiseen kuntoon työn päätyttyä. Jos kunta ei ole tarkastanut työn jälkeä tai vaatinut korjauksia, se on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.


- **Vahingonkorvusoikeudellinen isännänvastuu:** Vaikka varsinaisen virheen teki kaivuyhtiö, kunta vastaa kadunpitäjänä tien turvallisuudesta. Jos tien huono kunto aiheuttaa esimerkiksi ajoneuvovahingon, vahingon kärsijä voi hakea korvauksia suoraan kunnalta, joka voi myöhemmin periä ne edelleen urakoitsijalta.
- **Tuottamus eli huolimattomuus:** Korvausvelvollisuus syntyy, jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta. Kunnan tietoisuus (tai se, että sen olisi pitänyt olla tietoinen) pitkäaikaisista tievaurioista vuosina 2021–2025 ilman korjaustoimenpiteitä täyttää huolimattomuuden tunnusmerkit.

**Päiväys ja allekirjoitus:**

**Vesilahti 19.3.2026**



Liitteet: 1 kuva korjaus arviosta.



mm

Oljyt ja suodatin vaihdettu.  
Riis vaihdettu.  
Lasinpesu täytetty.  
Alusta tarkistettu.  
Etulevyt ja palat vaihdettu.  
Takalevyt ja palat vaihdettu.

Huolto OK

Oikea takajousi poikki.  
Oikea etujousivaimentaja hikoillut, seurattava.  
Etulevyt 27mm = minimi vaihto 28mm. Palat vaihtokunnossa.  
Takalevyt 19mm, minimi vaihto 20mm. Sisäpala noin 2,5mm.

Atoy Power Oy Puh. 010-2328506 Y-funnus 0416699-9  
Ruokosmetsänkatu 5 ALV REK. Kotipaikka Lempäälä  
37570 Lempäälä www.atoyautohuolto.fi

Normaalit  
BIC: NDEAF333 IBAN: FI34 1596 3000 1060

Liitteet: 2, 3, 4, 5, Kuvat tiekunnosta.



