LIITO-ORAVASELVITYS **27.2.2024**

KIINTEISTÖT
922-405-2-38
922-405-2-35
922-405-15-63

OMISTAJAT
Sorri Pertti ja Eija

Suoritin Vesilahdella Hinsalantien varrella sijaitsevissa kiinteistöissä 27.2.2024 katselmuksen, jossa selvitin, onko kiinteistöillä merkkejä liito-oravasta tai edellytyksiä sen elinympäristöksi. Alueen metsät ovat suurelta osin ylispuustoisia hakkuuaukeita tai ylispuustoisia taimikkoja. Rannan tuntumassa tilalla 2-38 puusto on nuorta lehtipuuta, pääsääntöisesti koivikkoa, ja yksityiskäytössä olevan mökin pihapiirissä on erilaisia lehtipuita. Kiinteistöllä 2-35 metsä on nuorta koivikkoa.

Viimeisimmät hakkuut tiloille 2-38 ja 15-63 suoritettiin vuonna 2021. Hakkuun organisoinut metsäasiantuntija Arto Sivén toteaa 27.2.2024 haastattelussa, että hakkuu tehtiin runsaan kirjanpainaja- ja juurikääpävaurion takia. Alueelta hakattiin kuuset ja jätettiin siemen- ja maisemapuuksi lähinnä mäntyä ja koivua. Joukossa on myös jokunen haapa, joista tuuli on myöhemmin kaatanut muutaman. Ennen hakkuuta tai sen aikana alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta, toteaa Sivén. Hakkuukuviot sijaitsevat Hukianhovin pihapiirin ja savusaunan välittömässä läheisyydessä.

Maastokierroksen aikana 27.2.2024 totesin, että merkkejä liito-oravasta tai sille soveltuvasta kolopuusta saati metsiköstä ei löytynyt. Havaitut kolot olivat palokärjen tekemiä ja liian isoja liito-oravalle. Kolopuun läheisyydessä ei ollut sopivaa lepikkoa ravintopuina tai isoa kuusta tarjoamassa suojaa. Näin ollen alue ei ole liito-oravalle sopiva elinympäristö.

Liitteenä kartta sekä kuvia kiinteistöjen alueelta.

Metsätalousinsinööri, metsäasiantuntija Johanna Suonsivu
Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry
johanna.suonsivu@mhy.fi p. 050 476 6756



Kartta kiinteistöistä, joita selvitys koskee

Vasemmalla kiinteistön 2-35 nuori koivikko ja alhaalla kiinteistön 2-38 ranta sekä yksityismökki

Yläkuvassa kiinteistön 2-38 savusaunan ympäristön hakkuuaukea ja alakuvassa kiinteistön 2-38 Hinsalantien pohjoispuolen taimikko ylispuukoivuineen

Järeiden haapojen läheisyydessä ei ollut liito-oravan jätöksiä eikä rungoilla virtsan valumajälkiä

Haavanrunkoja

Alueella oli muutamia tuulenkaatoja.